


CR-2100 User's Manual

A
CPU Cooler
CPU Kühler
Ventirad
CPU 쿨러
CPU散热器




B
Position screw -Intel
Positionsschraube
Positionner la vis
위치 나사
定位螺丝



x 4

C
Position screw -Intel
Positionsschraube
Positionner la vis
위치 나사
定位螺丝




x 4

D
Spacer
Abstandshalter
Entretoise
스페이서
套筒




x 4

E
Intel Bracket
Intel Halterung
Intel Bracket
인텔 브래킷
英特尔支架




x 1

F
Intel Bracket
Intel Halterung
Intel Bracket
인텔 브래킷
英特尔支架



x 2

G
AMD Bracket
AMD Halterung
AMD Bracket
AMD 브래킷
AMD支架




x 2

H
Thumbscrews
Rändelschrauben
Vis à main
손나사
手旋螺母



x 4

I
Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
써멀 페이스트
散热膏



x 1

J
Screw
Schraube
Vis
2011용 나사
2011螺杆



x 4

K
Washer
Waschmaschine
machine à laver
세탁기
垫片



x 4


M
Screw - AMD
Schraube
Vis
나사못
螺丝



x 4

Chapter 2 - Intel Installation

Step1 Intel LGA1366 / 1200 / 115X / 1700



Mounting the backplate


Befestigung der Backplate

Montage de la plaque arrière

백플레이트 장착

安装背板

Step2 Intel LGA1366 / 1200 / 115X / 1700



Mounting the backplate


Befestigung der Backplate

Montage de la plaque arrière

백플레이트 장착

安装背板

Step3 Intel LGA 2011 installation



Installing the Intel bracket


Installieren der Intel-Halterung

Installation du bracket Intel

인텔 브래킷 설치

安装Intel支架

Step4 Intel LGA 2011 installation



Installing the Intel bracket


Installieren der Intel-Halterung

Installation du bracket Intel

인텔 브래킷 설치

安装Intel LGA2011支架

Step5



Applying thermal paste / Remove the protection film


Aufbringen der Wärmeleitpaste / Entfernen Sie die Schutzfolie

Application de la pâte thermique / Retirez le film protecteur

써멀 페이스트 도포 / 보호 필름 제거

将散热膏均匀地涂抹在CPU表面上，并取下散热器底座上的保护膜。

Step6 Remove the fan before install heatsink



Secure the cooler with screwdriver

Sichern Sie den Kühler mit einem Schraubendreher


Fixez la glacière avec un tournevis

드라이버로 쿨러 고정

取出风扇后（如上图）将散热器置于CPU上并拧紧螺母。

Step7

Notice the direction of airflow
Beachten Sie die Richtung des Luftstroms
Remarque la direction du flux d'air
팬의 흡기/배기 방향에 주의하여 주세요.
注意气流方向



Connect fan PWM cables to motherboard sockets

Schließen Sie das PWM-Kabel des Lüfters an die Motherboard-Buchse an


Connectez le câble PWM du ventilateur à la prise de la carte mère

마더보드 소켓에 팬 PWM 케이블 연결

装上风扇后，依上图将风扇导线与主板连接。风扇需依上图气流方向安装！

Chapter 3 - AMD Installation

Step 1



Remove the plastic retainer of the AMD retention module, place the existing backplate back to MB


Entfernen Sie den Kunststoffhalter des AMD-Retentionsmoduls und setzen Sie die vorhandene Rückplatte wieder auf MB

Retirez le dispositif de retenue en plastique du module de rétention AMD, remplacez la plaque arrière existante sur MB

AMD 고정 모듈의 플라스틱 고정 장치를 제거하고 기존 백 플레이트를 다시 MB에 배치

卸下AMD固定模块的塑料固定器，将现有的背板放回主板

Step 2



Mounting the backplate


Befestigung der Backplate

Montage de la plaque arrière

뒷판을 설치하다

安装背板

Step 3



Installing the AMD bracket


Installieren der AMD-Halterung

Installation du bracket AMD

받침대를 설치하다

安装支架

Step 4



Installing the AMD bracket


Installieren der AMD-Halterung

Installation du bracket AMD

받침대를 설치하다

安装支架

Step 5




Remove the fan before install heatsink

Entfernen Sie den Lüfter, bevor Sie den Kühkörper installieren
Retirer le ventilateur avant d'installer le dissipateur de chaleur

방열관을 설치하기 전에 팬을 제거하십시오.

安装散热器之前，请先卸下风扇

Step 6



Applying thermal paste / Remove the protection film


Aufbringen der Wärmeleitpaste / Entfernen Sie die Schutzfolie

Application de la pâte thermique / Retirez le film protecteur

씨멀 페이스트 도포 / 보호 필름 제거

将散热膏均匀地涂抹在CPU表面上，并取下散热器底座上的保护膜。

Step 7



Secure the cooler with screwdriver


Sichern Sie den Kühler mit einem Schraubendreher

Fixez la glacière avec un tournevis


드라이버로 쿨러 고정

将散热器置于CPU上并拧紧螺母。

Step 8



Notice the direction of airflow
Beachten Sie die Richtung des Luftstroms
Remarquez la direction du flux d'air
팬의 흡기/배기 방향에 주의하여 주세요.
注意气流方向



Mounting the fan to the heatsink


Montage des Lüfters am Kühkörper

Montage du ventilateur sur le dissipateur thermique

방열관에 팬 장착

按上图所示的气流方向装上风扇。

Step 9



Connect fan PWM cables to motherboard sockets

Schließen Sie das PWM-Kabel des Lüfters an die Motherboard-Buchse an

Connectez le câble PWM du ventilateur à la prise de la carte mère

마더 보드 소켓에 팬 PWM 케이블 연결

依上图将风扇导线连接主板。

CR-2100

JONSBO
For your real needs